

MTF

HP 2000EB

CZ	NÁVOD K POUŽITÍ	Horkovzdušná pistole
SK	NÁVOD NA POUŽITIE	Teplovzdušná pištoľ
EN	USER MANUAL	Heat gun
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	Heißluftpistole
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	Pistolet na gorące powietrze
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	Forrólevégős pisztoly
IT	MANUALE D'USO	Pistola termica
ES	MANUAL DEL USUARIO	Pistola de calor



Mountfield a.s.
Mirošovická 697
CZ - 25164 Mnichovice
2DSS6042



03/2023 - No: 856

CZ - OBSAH	5
SK - OBSAH	13
EN - TABLE OF CONTENTS	21
DE - INHALT	29
PL - TREŚĆ	38
HU - TARTALOM	46
IT - INDICE	54
ES - ÍNDICE	62



CZ POPIS HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

- 1 Spínač s volbou stupně (0 / 1 / 2 / 3)
- 2 Tryska
- 3 Ventilační otvory
- 4 Tepelný kryt
- 5 Odkládací plocha
- 6 Škrabka
- 7 Plochá tryska
- 8 Tryska s ochranou skla
- 9 Zúžená tryska
- 10 Reflektorová tryska

SK POPIS TEPLUVZDUŠNEJ PIŠTOLE

- 1 Spínač stupňov (0 / 1 / 2 / 3)
- 2 Tryska
- 3 Ventilačné otvory
- 4 Tepelný kryt
- 5 Odkladacia plocha
- 6 Škrabka
- 7 Plochá tryska
- 8 Tryska s ochranou skla
- 9 Zúžená tryska
- 10 Reflektorová tryska

EN CONTROLS AND ACCESSORIES

- 1 On/Off switch with stage selector (0/1/2/3)
- 2 Nozzle
- 3 Air ventilation slots
- 4 Heat protection collar
- 5 Standing surface
- 6 Scraper
- 7 Wide jet nozzle
- 8 Glass protector nozzle
- 9 Reduction nozzle
- 10 Reflector nozzle

DE BESCHREIBUNG DER HEISSLUFTPISTOLE

- 1 Stufenschalter (0/1/2/3)
- 2 Düse
- 3 Lüftungsöffnungen
- 4 Thermische Abdeckung
- 5 Ablagefläche
- 6 Schaber
- 7 Flachdüse
- 8 Düse mit Glasschutz
- 9 Kegelförmige Düse
- 10 Reflektordüse

PL OPIS PISTOLETU NA GORĄCE POWIETRZE

- 1 Włącznik z nastawieniem stopni (0/1/2/3)
- 2 Dysza
- 3 Otwory wentylacyjne
- 4 Osłona termiczna
- 5 Powierzchnia do odkładania
- 6 Skrobak
- 7 Dysza płaska
- 8 Dysza z ochroną szyby
- 9 Dysza zwężona
- 10 Dysza reflektorowa

HU A FORRÓLEVEGŐS PISZTOLY RÉSZEI











- 1 Működtető és hőmérséklet fokozat kapcsoló (0/1/2/3)
- 2 Fúvóka
- 3 Szellőző nyílások
- 4 Hőszigetelő burkolat
- 5 Lerakó felület
- 6 Kaparó
- 7 Lapos fúvóka
- 8 Üvegvédő fúvóka
- 9 Szűkítő fúvóka
- 10 Reflektoros fúvóka

IT DESCRIZIONE DELLA PISTOLA TERMICA

- 1 Interruttore con selettore di potenza (0/1/2/3)
- 2 Ugello
- 3 Fori di ventilazione
- 4 Copertura termica
- 5 Superficie di appoggio
- 6 Raschietto
- 7 Ugello piatto
- 8 Ugello con protezione per i vetri
- 9 Ugello concentratore
- 10 Ugello riflettore

ES DESCRIPCIÓN DE LA PISTOLA DE CALOR

- 1 Interruptor con selector de potencia (0/1/2/3)
- 2 Boquilla
- 3 Apertura de entrada de aire
- 4 Cubierta térmica
- 5 Base
- 6 Raspadora
- 7 Boquilla plana
- 8 Boquilla con protección para cristal
- 9 Boquilla reductora
- 10 Boquilla reflectora



CZ – OBSAH

ÚVOD	5
POUŽITÍ	5
POPIS HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE	6
POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY	6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRŮ	7
VYBALENÍ	8
OBSLUHA	8
VÝBĚR VHODNÉ TRYSKY	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
TECHNICKÉ ÚDAJE	12
LIKVIDACE	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	12

ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro tuto horkovzdušnou pistoli a věříme, že vám bude dobře sloužit. Horkovzdušná pistole splňuje náročné požadavky na elektrické nářadí a jedná se o neocenitelného pomocníka.



Tento návod k použití slouží k poznání elektrického nářadí a jeho vlastností, a popisuje určený způsob použití a nebezpečí spojená s jeho použitím. Návod k obsluze obsahuje důležité informace, jak nářadí odborně a hospodárně využívat, a tím se vyvarovat úrazům, vyhnout se opravám a zvýšit spolehlivost a životnost nářadí. Spolu s tímto návodem si pročtěte i návod k nabíjecí stanici a akumulátorové baterii.

Návod k použití musí být vždy k dispozici v místě použití nářadí. Uchovávejte tento návod k použití vždy spolu s horkovzdušnou pistolí. Horkovzdušnou pistoli půjčujte pouze osobám, které jsou seznámeny s jejím použitím, a současně s horkovzdušnou pistolí předejte také návod k použití. Návod k použití si musí přečíst a dodržovat každá osoba, která pracuje s tímto nářadím.

Poznámka:

Ilustrace a specifikace uvedené v tomto návodu nejsou závazné a mohou se od dodaného výrobku lišit. Zobrazené nebo popsání příslušenství nemusí být součástí dodávky nářadí.

Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn ve smyslu dalšího vývoje bez předchozího upozornění.

POUŽITÍ

Vaše horkovzdušná pistole je určena pro odstraňování nátěrů, pájení trubek, smršťování PVC, svařování a ohýbání plastů, stejně jako obecné sušení a rozmrazování.

Nářadí je určeno pro soukromé použití v suchých prostorách. Jakékoli jiné použití nebo úprava tohoto nářadí představuje závažné nebezpečí zranění. Za škody, které vzniknou při použití v rozporu s určením, nenese výrobce odpovědnost.

POPIS HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

Veškeré potřebné obrázky a popis ovládacích prvků naleznete na prvních stránkách tohoto návodu k obsluze. V rámci jednotlivých popisů budete odkazováni na příslušné obrázky. Vyobrazení uvedená v návodu nemusí přesně odpovídat dodanému provedení, tyto slouží zejména pro lepší pochopení textu návodu.

POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY



Pozor! / Výstraha!



Používejte pracovní ochranné rukavice!



Přečtěte si návod k použití!



Vaše pracovní místo dobře větrejte. Při práci vznikající plyny a páry jsou často zdraví škodlivé.



Třída II: Dvojitá izolace



Potvrzuje shodu elektrického zařízení s požadavky příslušných směrnic Evropské unie.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POZOR. Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

- Tato horkovzdušná pistole není určena k tomu, aby ji používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Tuto horkovzdušnou pistoli mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení s horkovzdušnou pistolí a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.
- Dohlížejte na děti. Tím bude zajištěno, že si děti s horkovzdušnou pistolí nehrají.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu horkovzdušné pistole bez dozoru.
- Zacházejte s elektronářadím starostlivě. Elektronářadí produkuje silné horko, které vede ke zvýšenému nebezpečí požáru a výbuchu.
- Buďte zvláště opatrní, pokud pracujete v blízkosti hořlavých materiálů. Horký proud vzduchu, popř. horká tryska mohou zapálit prach nebo plyny.
- S elektronářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nesměřujte horký proud vzduchu po delší dobu na jedno a totéž místo. Např. při opracování plastů, laků nebo podobných materiálů mohou vznikat lehce zápalné plyny.
- Neopomeňte, že teplo je vedeno ke skrytým hořlavým materiálům a může je zapálit.
- Elektronářadí po použití bezpečně odložte a nechte jej zcela vychladnout dříve, než je zabalíte. Horká tryska může způsobit škody.
- Nenechávejte zapnuté elektronářadí bez dozoru.
- Nepoužívané elektronářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte elektronářadí používat osobami, jež s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, pokud je používáno nezkušenými osobami.
- Elektronářadí nevystavujte vlhku a dešti. Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte za provozu horkovzdušné pistole ruku na větrací otvory ani je jinak neblokujte. Neblokujte ani výstup vzduchu trysky, protože to může způsobit nadměrné zahřívání a poškození horkovzdušné pistole.

- Kabel nepoužívejte k jinému účelu, elektronářadí za něj nenoste, nezavěšujte nebo za něj nevytáhněte jeho vidlici ze zásuvky. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých ploch, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých součástí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vždy noste ochranné brýle. Ochranné brýle snižují riziko poranění.
- Dříve než přistoupíte k nastavení stroje, výměně dílů příslušenství nebo elektronářadí odložíte, vytáhněte vidlici ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu elektronářadí.
- Před každým použitím zkontrolujte elektronářadí, kabel a zásuvku. Elektronářadí nepoužívejte, jestliže zjistíte poškození. Elektronářadí sami nerozebírejte a nechte jej opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly. Poškozené elektronářadí, kabely a zásuvky zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vaše pracovní místo dobře větrejte. Při práci vznikající plyny a páry jsou často zdraví škodlivé.
- Noste ochranné rukavice a nedotýkejte se horké trysky. Nebezpečí popálení!
- Horký proud vzduchu nesměřujte na osoby a zvířata.
- Elektronářadí nepoužívejte jako vysoušeč vlasů. Vyfukovaný proud vzduchu je podstatně teplejší než u vysoušeče vlasů.
- Pokud je nevyhnutelný provoz elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte elektronářadí s poškozeným kabelem. Pokud se kabel během práce poškodí, pak se jej nedotýkejte a vytáhněte síťovou vidlici. Poškozené kabely zvyšují riziko elektrického úrazu.



POZOR! Za provozu tento stroj vytváří elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušit činnost aktivních nebo pasivních zdravotních implantátů. Za účelem snížení rizika život ohrožujícího úrazu doporučujeme osobám se zdravotními implantáty, aby se před použitím tohoto výrobku poradili s lékařem a výrobcem implantátu.

ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRŮ

Nepoužívejte tuto horkovzdušnou pistoli pro odstranění barvy obsahující olovo. Vrstvy, prach a páry s barvou mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Jakákoli stavba do roku 1960 může obsahovat malby obsahující olovo, překryté dalšími vrstvami nátěru. Nebezpečný prach se pak může dostat do styku s ústy a vést k požití olova. Expozice i nízkou úrovní olova může způsobit nevratné poškození mozku a nervového systému. Malé a nenarozené děti jsou zvláště zranitelné.

Při odstraňování barvy dbejte na to, aby pracovní plocha byla otevřená. Přednostně používejte respirátor.

Nepalte barvy. Použijte škrabku a udržujte trysku nejméně 25 mm od lakovaného povrchu. Při práci ve vertikálním směru, pracujte směrem dolů, aby se zabránilo spadávání horké barvy do horkovzdušné pistole a popálení.

Bezpečně zlikvidujte veškerou odstraněnou barvu a zajistěte, aby byl pracovní prostor po práci důkladně vyčištěn.



VAROVÁNÍ! Pro vaši vlastní bezpečnost si před použitím horkovzdušné pistole přečtěte pečlivě tento návod a bezpečnostní pokyny. Pokud budete horkovzdušnou pistoli předávat dalším osobám, předejte ji pouze společně s tímto návodem.

VYBALENÍ

- Vybalte horkovzdušnou pistoli a odstraňte z ní všechny obalové materiály.
- Zkontrolujte úplnost obsahu balení.
- Zkontrolujte přístroj, napájecí kabel s vidlicí a veškeré příslušenství, zda nejsou poškozeny.
- Obal si uschovejte do konce životnosti přístroje. Pak jej odevzdejte k recyklaci do vašeho místního systému nakládání s odpady.



VAROVÁNÍ! Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

OBSLUHA



VAROVÁNÍ! Před sestavením a výměnou příslušenství vždy odpojte nářadí od sítě!



Noste ochranné pracovní rukavice.



Zkontrolujte, zda typ vidlice odpovídá typu zásuvky.
Údaje na štítku přístroje musí souhlasit se skutečným napětím zdroje proudu.



Pozor! Nebezpečí zranění. Před připojením vidlice se ujistěte, že spínač s volbou stupně (1) je ve vypnuté poloze. Během práce zamezte zakrytí nebo ucpání větracích otvorů.

Zapnutí a vypnutí

- Chcete-li nářadí zapnout, nastavte spínač s volbou stupně do polohy 1, 2 nebo 3. Objeví-li se po zapnutí kouř, neznamená to závadu.
- Chcete-li nářadí vypnout, nastavte spínač s volbou stupně do polohy 1, a nechte ho běžet po dobu několika minut, aby se ochladil. Pak nastavte spínač s volbou stupně do polohy 0.
- Před další manipulací nebo uskladněním nechte nářadí úplně vychladnout.

Ochrana proti přehřátí

Při přehřátí (např. díky zamezení proudění vzduchu) se horkovzdušná pistole automaticky vypne. Jakmile dojde k ochlazení pistole, bude jí možné znovu zapnout.



VAROVÁNÍ! Před výměnou trysky, vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky a počkejte, dokud horkovzdušná pistole nevychladne.



VAROVÁNÍ! Trysku nedávejte příliš blízko k opracovávanému obrobku. Zamezení proudění vzduchu může vést k přehřátí horkovzdušné pistole.

Odejmутí tepelného krytu

Pokud pracujete ve zvláště úzkých místech můžete z horkovzdušné pistole odejmout tepelný kryt (4). Kryt sundáte tahem vpřed. **Pozor na horkou trysku!** Při práci bez tepelného krytu existuje zvýšené nebezpečí popálení. Při demontáži nebo montáži tepelného krytu horkovzdušnou pistoli vypněte a nechte vychladnout. Pro rychlejší vychladnutí můžete nechat horkovzdušnou pistoli krátce zapnutou v režimu 1.

Odložení horkovzdušné pistole, stacionární použití

Postavte horkovzdušnou pistoli na odkládací plochu (5) abyste ji nechali ochladit nebo měli obě ruce volné při práci. Horkovzdušnou pistoli lze také použít ve stacionárním režimu.

- S odstavenou horkovzdušnou pistolí pracujte zvláště opatrně! Můžete se popálit o horkou trysku nebo o horký proud vzduchu.
- Zajistěte kabel, aby se zabránilo stržení horkovzdušné pistole mimo pracovní stůl.

Ujistěte se, že tryska vždy směřuje směrem od vás a okolostojících osob. Ujistěte se, že nehrozí pád předmětů do trysky, nebo stržení horkovzdušné pistole.

Příklady použití

V obrazové části na začátku návodu naleznete několik nejběžnějších příkladů použití horkovzdušné pistole. Údaje o teplotě uvedené v příkladech jsou orientační hodnoty, jež se mohou lišit dle povahy daného materiálu. Optimální odstup trysky a teplotu je možné zjistit praktickou zkouškou, vždy začínejte s nízkým stupněm teploty a delším odstupem.

U všech příkladů práce kromě „Odstranění laku z oken“ můžete pracovat bez nasazeného příslušenství. Nasazení navržené trysky však zjednodušuje práci a podstatně zvyšuje kvalitu výsledků.

Před zahájením provozu nastavte teplotu výstupního vzduchu tak, aby vyhovovala oblasti použití a vyberte správnou trysku pro daný účel použití.

Nastavení teploty

Zapněte spínač s volbou stupně do polohy 1 pro nižší teplotu, a do polohy 2 a 3 pro vyšší teplotu, v závislosti na teplotě, kterou potřebujete. Z pistole začne proudit horký vzduch.

Režim 1 pro nižší teplotu příklad použití

- Sušení nátěrů, vzorků barev a laků, výplní, lepidel, konstrukčních prvků, štukových forem.
- Sušení mokrého dřeva před zpracováním.
- Odstranění nálepek a štítků.
- Spojování velkých lepících ploch kontaktními lepidly, aktivace lepidel citlivých na tlak, zrychlení procesů lepení, uvolnění spojovacích bodů, jakož i uvolňování nebo lepení hran nebo dýhy.
- Voskování a odstraňování voskování.
- Smršťování PVC fólií a izolačních trubek.
- Rozmrazování ledových schodů, zamrzlých zámků dveří, aut, vodovodních trubek, ledničky, chladicích boxů apod.

Režim 2 a 3 pro vyšší teplotu příklad použití

- Svařování termoplastického polymeru, podlahové krytiny z PVC a linolea, PVC potažené tkaniny, plachet a fólií.
- Ohýbání plastových trubek a plechů.
- Pájení instalátérských prvků, cínu, stříbra, speciální pájky, SMD prvků, kabelových spojek.
- Uvolnění zrezivělých nebo pevně dotažených šroubů a matic.
- Odstranění starých, a dokonce i silných vrstev olejové barvy, laků, syntetické omítky.
- Dezinfekce horkým vzduchem 550 °C - můžete rychle odstranit živočišné bakterie např. ze stájí. Lze omezovat i napadení červotočem (Pozor: Nebezpečí požáru! Nezahřívejte příliš dřevěný povrch!).

VÝBĚR VHODNÉ TRYSKY



VAROVÁNÍ! Pozor při výměně trysek! Nedotýkejte se horké trysky. Nechte horkovzdušnou pistoli vychladnout a při výměně použijte ochranné rukavice. O horkou trysku se můžete popálit.

- Horká tryska, pokud spadne dolů, můžete způsobit požár. Tryska musí být na horkovzdušné pistoli namontována pevně a bezpečně. Dotyk s horkým povrchem může vést k vážnému popálení.
- Horká tryska může způsobit požár. Pokládejte horkovzdušnou pistoli pouze na nehořlavé povrchy.
- Nesprávná nebo vadná tryska může vést k akumulaci tepla a k poškození horkovzdušné pistole. Používejte pouze originální trysky dodané spolu s horkovzdušnou pistolí.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a místně platné předpisy.
- Horkovzdušnou pistoli držte pouze jednou rukou a druhou nikdy nepokládejte přes větrací otvory.

Odstranění laku/uvolnění lepidla (viz obr. A)

Nasadte na horkovzdušnou pistoli plochou trysku (7). Lak pomocí horkého vzduchu krátce změkčete a sejměte jej ostrou, čistou špachtlí. Dlouhé působení horka v jednom místě lak spálí a ztíží jeho odstranění.

Mnohá lepidla (např. samolepky) horkem měknou a po zahřátí je lze snadno odstranit.



VAROVÁNÍ! Nenechávejte horkovzdušnou pistoli foukat teplo na jedno místo příliš dlouho, abyste předešli vznícení povrchu.



VAROVÁNÍ! Předcházejte vznícení a včas odstraňujte nahromaděnou barvu ze škrabky, např. nožem. Hrozí riziko požáru.

Odstranění laku z oken (viz obr. B)

Vždy použijte trysku s ochranou skla (8), jinak hrozí nebezpečí prasknutí skla. Z profilovaných ploch můžete lak sejmout špachtlí (6) a okartáčovat měkkým drátěným kartáčem.



VAROVÁNÍ! Neodstraňujte barvu na kovovém okenním rámu, protože teplo může být přeneseno na sklo a způsobit jeho prasknutí. Při odstraňování barvy z okenních rámu použijte vždy trysku s ochranou skla.

Smršťování (viz obr. C)

Nasadte zúženou trysku (9). Zvolte vhodný průměr smršťovací trubičky podle kabelového konektoru. Smršťovací trubičku rovnoměrně zahřejte.

Rozmrazení vodovodních trubek (viz obr. F)

Před zahřátím zkontrolujte, zda se skutečně jedná o vodovodní řád. Vodovodní řády jsou často zevně k nerozeznání od plynových vedení. Plynová vedení se v žádném případě nesmí zahřívat.

Nasadte reflektorovou trysku (18). Zamrzlá místa zahřívejte vždy od kraje ke středu. Potrubí z umělé hmoty a též spoje mezi částmi potrubí zahřívejte zvláště opatrně, aby se zabránilo poškození.

Měkké pájení (viz obr. E)

Pro bodové pájení nasadte zúženou trysku (9), pro pájení trubek reflektorovou trysku (18). Pokud používáte pájku bez tavidla, dejte na pájené místo pájecí tuk nebo pájecí pastu. Pájené místo zahřívejte podle materiálu cca 50 až 120 sekund. Přidejte pájku. Pájka se musí teplotou obrobku roztavit. Po vychladnutí pájeného místa případně odstraňte přebytečné tavidlo.

Ochlazení

Tryska a příslušenství jsou během používání velmi horké. Před další manipulací nebo uskladněním je nechte úplně vychladnout.

- Ke zkrácení doby chlazení nastavte spínač s volbou stupně do polohy 1 a nechte horkovzdušnou pistoli běžet po dobu několika minut.
- Pak nářadí vypněte, vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky a nechte vychladnout po dobu alespoň 30 minut.
- Před další manipulací se ujistěte, že je nářadí vypnuto a tryska chladná.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ! Před zahájením prací na horkovzdušné pistoli, vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky!

Údržba

Vaše elektrické nářadí bylo navrženo, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Nepřetržitý uspokojivý provoz závisí na řádné péči o nářadí a jeho pravidelné čištění.

Čištění

- Udržujte větrací otvory přístroje čisté a průchozí, aby nedošlo k přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte kryt přístroje měkkým hadříkem, nejlépe po každém použití.
- V případě, že nečistoty nelze odstranit použijte měkký hadřík namočenou v mýdlové vodě.

Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, líh, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

Uskladnění

- Příklad skloďte na suchém, bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Pro jeho skladování doporučujeme použít původní obal.
- Před uskladněním vyčkejte, než přístroj zcela vychladne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Horkovzdušná pistole MTF HP 2000EB	
Jmenovité napětí	220-240 V
Síťový kmitočet	50 Hz
Příkon	2000 W
Teplota vzduchu	I: 50 C° II: 450 C° III: 600 C°
Průtok vzduchu	I: 500 l/min II: 250 l/min III: 500 l/min
Hmotnost stroje bez příslušenství	0,83 kg
Třída ochrany	II

LIKVIDACE



Obal se skládá z materiálů, které lze odevzdat k recyklaci v komunálních sběrných dvorech nebo sběrných nádobách.



Chraňte životní prostředí! Elektrické zařízení neodhazujte do domovního odpadu! V souladu s evropskou směrnicí č. 2012/19/EU musí být opotřebované elektrické zařízení shromažďováno odděleně a odevzdáno k ekologické recyklaci. Informace o možnostech likvidace vysloužilého zařízení vám podá obecní nebo městská správa.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je uvedena na prodejním dokladu, nejméně však 24 měsíců, a začíná dnem převzetí výrobku, což je třeba prokázat originálním prodejním dokladem. Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a jeho dílů a na škody vzniklé v důsledku nedodržování návodu k použití, zanedbání údržby, nesprávného používání, v důsledku úmyslného poškození, neodborného zásahu, úpravy nebo opravy za použití neoriginálních dílů, v důsledku vnějších vlivů (oxidace, koroze, záplavy apod.). Opravy v záruční době smějí provádět pouze autorizované opravny nebo servis výrobce.

SK – OBSAH

ÚVOD	13
POUŽITIE.....	13
POPIS.....	14
POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY	14
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	14
ODSTRAŇOVANIE NÁTEROV	15
VYBALENIE	16
OBSLUHA	16
VÝBER VHODNEJ TRYSKY	18
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	19
TECHNICKÉ ÚDAJE	20
LIKVIDÁCIA	20
ZÁRUČNÉ PODMIENKY	20

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali túto teplovzdušnú pištoľ a dúfame, že vám bude dobre slúžiť.
Teplovzdušná pištoľ spĺňa náročné požiadavky na elektrické náradie a je neoceniteľným nástrojom.



Tento návod na obsluhu je určený na oboznámenie sa s elektrickým náradím a jeho funkciami a opisuje určený spôsob použitia a nebezpečenstvá spojeného s jeho používaním. Návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie o tom, ako náradie používať profesionálne a hospodárne, čím sa predídete nehodám, predídete sa opravám a zvýši sa spoľahlivosť a životnosť náradia. Spolu s touto príručkou si prečítajte aj návod na použitie nabíjacej stanice a akumulátora.

Návod na použitie musí byť vždy k dispozícii na mieste použitia. Tento návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu s teplovzdušnou pištoľou. Teplovzdušnú pištoľ požičiavajte len osobám, ktoré sú oboznámené s jej používaním, a spolu s teplovzdušnou pištoľou im odovzdajte návod na použitie. Návod na obsluhu si musí prečítať a dodržiavať každá osoba, ktorá pracuje s týmto náradím.

Poznámka:

Obrázky a technické údaje v tejto príručke nie sú záväzné a môžu sa líšiť od dodaného výrobku. Zobrazené alebo opísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou náradia.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny pre ďalší vývoj bez predchádzajúceho upozornenia.

POUŽITIE

Teplovzdušná pištoľ je určená na odstraňovanie farby, spájkovanie rúrok, zmršťovanie PVC, zváranie a ohýbanie plastov, ako aj na všeobecné sušenie a rozmrazovanie.

Nástroj je určený na súkromné použitie v suchých oblastiach. Akékoľvek iné použitie alebo úprava tohto nástroja predstavuje vážne riziko poranenia. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním v rozpore s určením.

POPIS

Všetky potrebné obrázky a popisy ovládacích prvkov nájdete na prvých stranách tohto návodu. V rámci jednotlivých popisov budete odkázaní na príslušné obrázky. Obrázky uvedené v príručke nemusia presne zodpovedať dodanému vyhotoveniu, slúžia najmä na lepšie pochopenie textu príručky.

POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY



Pozor! / Výstraha!



Používajte pracovné ochranné rukavice!



Prečítajte si návod na použitie!



Vaše pracovné miesto dobre vetrajte. Pri práci vznikajúce plyny a pary sú často zdraviu škodlivé



Trieda II: Dvojitá izolácia



Potvrzuje zhodu elektrického zariadenia s požiadavkami príslušných smerníc Európskej únie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



POZOR. Prečítajte si všetky varovné upozornenia a pokyny. Zanedbanie dodržiavania varovných upozornení a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny do budúcnosti uschovajte.

- Táto teplovzdušná pištoľ nie je určená na to, aby ju používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami. Túto teplovzdušnú pištoľ môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom zaobchádzaní s teplovzdušnou pištoľou a chápu nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nesprávneho zaobchádzania a poranenia.
- Dozerajte na deti. Takýmto bude zabezpečené, že sa deti teplovzdušnou pištoľou nehrajú.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu teplovzdušnej pištole bez dozoru.
- Zaobchádzajte s elektronáradím starostlivo. Elektronáradie produkuje vysokú teplotu, ktorá vedie k zvýšenému nebezpečenstvu požiaru a výbuchu.
- Buďte obzvlášť opatrní vtedy, ak pracujete v blízkosti horľavých materiálov. Horúci prúd vzduchu príp. horúca dýza zapáliť prach alebo plyny.
- S elektronáradím nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nesmerujte prúd horúceho vzduchu dlhší čas na to isté miesto. Napr. pri opracovaní plastov, lakov alebo podobných materiálov môžu vznikáť ľahko zápalné plyny.
- Nezabudnite, že teplo je vedené k skrytým horľavým materiálom a môže ich zapáliť.
- Elektronáradia po použití bezpečne odložte a nechajte ho úplne vychladnúť predtým, než ho zabalíte. Horúca dýza môže spôsobiť škody.
- Nenechávajte elektronáradie zapnuté bez dozoru.
- Nepoužívané elektronáradie uschovávajte mimo dosah detí. Nedovoľte používať elektronáradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené, alebo nečítali tieto pokyny. Elektronáradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
- Elektronáradie nevystavujte vlhku a dažďu. Vniknutie vody do elektronáradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Nekladajte počas prevádzky teplovzdušnej pištole ruku na vetracie otvory ani ich inak neblokujte. Neblokujte ani výstup vzduchu z dýzy, pretože to môže spôsobiť nadmerné zahrievanie a poškodenie teplovzdušnej pištole
- Kábel nepoužívajte na iný účel, elektronáradie za neho nenoste, nevešajte alebo za neho nevyťahujte jeho vidlicu zo zásuvky. Kábel udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich plôch, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých súčastí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vždy noste ochranné okuliare. Ochranné okuliare znižujú riziko poranenia.
- Skôr ako pristúpíte k nastaveniu stroja, výmene dielcov príslušenstva alebo elektronáradie odložte, vyťahnite vidlicu zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabráni neúmyselnému štartu elektronáradia.
- Pred každým použitím skontrolujte elektronáradie, kábel aj zásuvku. Elektronáradie nepoužívajte ak zistíte poškodenie. Elektronáradie sami nerozoberajte a nechajte ho opraviť len kvalifikovaným odborným personálom a len originálnymi náhradnými dielcami. Poškodené elektronáradie, káble a zásuvky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vaše pracovisko dôkladne vetrajte. Pri práci vznikajúce plyny a pary sú často zdraviu škodlivé.
- Noste pracovné rukavice a nedotýkajte sa horúcej dýzy. Nebezpečenstvo popálenia!
- Horúci prúd vzduchu nesmerujte na osoby a zvieratá.
- Elektronáradie nepoužívajte ako sušič na vlasy. Vyfukovaný prúd vzduchu je výrazne horúcejší ako pri sušiči na vlasy.
- Ak je nevyhnutná prevádzka elektronáradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Nasadenie prúdového chrániča znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte elektronáradie s poškodeným káblom. Ak sa kábel počas práce poškodí, potom sa ho nedotýkajte a vyťahnite sieťovú vidlicu. Poškodené káble zvyšujú riziko elektrického úrazu.



VAROVANIE! Tento stroj počas prevádzky generuje elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností rušiť činnosť aktívnych alebo pasívnych zdravotných implantátov. Aby sa znížilo riziko ohrozenia života, odporúčame osobám so zdravotnými implantátmi, aby sa pred použitím tohto výrobku poradili s lekárom a výrobcom implantátu.

ODSTRAŇOVANIE NÁTEROV

Nepoužívajte túto teplovzdušnú pištoľ na odstránenie farby obsahujúcej olovo. Vrstvy, prach a pary s farbou môžu obsahovať olovo, ktoré je jedovaté. Akékoľvek stavba do roku 1960 môže obsahovať farby obsahujúce olovo prekryté ďalšími vrstvami náteru. Nebezpečný prach sa potom môže dostať do styku s ústami, viesť k požitiu olova. Expozícia aj nízkou úrovňou olova môže spôsobiť nezvratné poškodenie mozgu a nervového systému. Malé a nenarodené deti sú obzvlášť zraniteľné.

Pri odstraňovaní farby dbajte na to, aby pracovná plocha bola otvorená. Prednostne používajte respirátor.

Nepáľte farby. Použite škrabku a udržiajte dýzu najmenej 25 mm od lakovaného povrchu. Pri práci vo vertikálnom smere, pracujte smerom dole, aby sa zabránilo napadaniu horúcej farby do teplovzdušnej pištole a páleniu.

Bezpečne zlikvidujte všetku odstránenú farbu a zabezpečte, aby bol pracovný priestor dôkladne vyčistený.



VAROVANIE! Prečítajte starostlivo tento návod a bezpečnostné pokyny pred použitím prístroja, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie by ste mali odovzdávať iba spoločne s týmto návodom.

VYBALENIE

- Vybaľte teplovzdušnú pištoľ a odstráňte z neho všetky obalové materiály.
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia.
- Skontrolujte prístroj, napájací kábel s vidlicou a všetko príslušenstvo, či nie sú poškodené.
- Obal si uschovajte do konca životnosti prístroja. Potom ho odovzdajte na recykláciu do vášho miestneho systému odpadového hospodárstva.



VAROVANIE! Obalové materiály nie sú hračky! Deti si nesmú hrať s plastovými vrecami! Nebezpečenstvo udusenía!

OBSLUHA



VAROVANIE! Pred zostavením a výmenou príslušenstva vždy odpojte náradie od siete!



Noste ochranné pracovné rukavice.



Skontrolujte, či typ vidlice zodpovedá typu zásuvky.
Údaje na štítku zariadenia musia súhlasiť so skutočným napätím zdroja prúdu.



Pozor! Nebezpečenstvo zranenia. Pred pripojením vidlice sa uistite, že je prepínač stupňa (1) vo vypnutej polohe. Počas práce nezakrývajte ani neupchávajte vetracie otvory.

Zapnutie a vypnutie

- Ak chcete náradie zapnúť, nastavte spínač stupňov do polohy 1, 2 alebo 3. Ak sa po zapnutí objaví dym, neznamená to závalu.
- Ak chcete náradie vypnúť, nastavte spínač stupňov do polohy 1 a nechajte ho bežať počas niekoľkých minút. Potom nastavte spínač stupňov do polohy 0.
- Pred ďalšou manipuláciou alebo uskladnením nechajte náradie úplne vychladnúť.

Ochrana proti prehriatiu

Ak dôjde k prehriatiu (napr. v dôsledku zablokovania prúdenia vzduchu), teplovzdušná pištoľ automaticky vypne. Hneď ako dôjde k ochladeniu pištole, bude ju možné znovu zapnúť.



VAROVANIE! Pred výmenou trysky odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a počkajte, kým teplovzdušná pištoľ nevychladne.



VAROVANIE! Neumiestňujte trysku príliš blízko k obrobku. Zabránenie prúdeniu vzduchu môže viesť k prehriatiu teplovzdušnej pištole.

Odstránenie tepelného krytu

Ak pracujete v obzvlášť stiesnených priestoroch, môžete z teplovzdušnej pištole odstrániť kryt (4). Kryt sa odstraňuje potiahnutím dopredu. **Pozor na horúcu trysku!** Pri práci bez tepelného štítu existuje zvýšené riziko popálenia. Pri demontáži alebo montáži tepelného štítu vypnite teplovzdušnú pištoľ a nechajte ju vychladnúť. Na rýchlejšie ochladenie môžete nechať teplovzdušnú pištoľ krátko zapnutú v režime 1.

Odloženie teplovzdušnej pištole, stacionárne použitie

Teplovzdušnú pištoľ položte na odkladaciu plochu (5), aby ste ju nechali vychladnúť alebo aby ste mali pri práci voľné obe ruky. Teplovzdušnú pištoľ možno používať aj v stacionárnom režime.

- Pri práci s horúcovzdušnou pištoľou, keď je vypnutá, dbajte na zvýšenú opatrnosť! Môžete sa popáliť o horúcu trysku alebo o prúd horúceho vzduchu.
- Zaistite kábel, aby sa zabránilo zhodeniu teplovzdušnej pištole z pracovného stola.

Uistite sa, že tryska vždy smeruje preč od vás a okolostojacich osôb. Uistite sa, že nehrozí nebezpečenstvo pádu predmetov do trysky, alebo zhodenia teplovzdušnej pištole.

Príklady použitia

V obrazovej časti na začiatku príručky nájdete niekoľko najčastejších príkladov použitia teplovzdušnej pištole. Teplotné údaje uvedené v príkladoch sú približné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od povahy materiálu. Optimálnu vzdialenosť dýz a teplotu možno určiť praktickým testom, vždy začnite s nízkou teplotou a väčšou vzdialenosťou.

Pri všetkých príkladoch práce okrem "Odstraňovania farby z okien" môžete pracovať bez nasadeného príslušenstva. Montáž navrhnutej trysky však zjednodušuje prácu a výrazne zlepšuje kvalitu

výsledky.

Pred začatím prevádzky nastavte teplotu výstupného vzduchu tak, aby vyhovovala oblasti použitia, a vyberte správnu trysku pre danú aplikáciu.

Nastavenie teploty

Otočte prepínač stupňov do polohy 1 pre nižšiu teplotu a do polôh 2 a 3 pre vyššiu teplotu v závislosti od požadovanej teploty. Z pištole začne prúdiť horúci vzduch.

Režim 1 pre nižšiu teplotu Príklad použitia

- Sušenie farieb, vzoriek farieb a lakov, plnív, lepidiel, konštrukčných prvkov, štukových foriem
- Sušenie vlhkého dreva pred spracovaním
- Odstránenie nálepiek a štítkov
- Spájanie veľkých lepených plôch kontaktnými lepidlami, aktivácia lepidiel citlivých na tlak, urýchlenie procesov lepenia, uvoľnenie lepených bodov, ako aj uvoľnenie alebo lepenie hrán alebo dýh.
- Voskovanie a odstraňovanie vosku
- Zmršťovanie PVC fólií a izolačných rúrok
- Rozmrazovanie zľadovatovaných schodov, zamrznutých zámkov dverí, áut, vodovodných potrubí, chladničiek, mrazničiek atď.

Režim 2 a 3 pre príklady použitia pri vyšších teplotách

- Zváranie termoplastických polymérov, PVC a linoleových podláh, tkanín s PVC povlakom, plachiet a fólií
- Ohýbanie plastových rúr a plechov
- Spájkovanie vodovodných prvkov, cínu, striebra, špeciálnych spájok, SMD prvkov, káblových konektorov
- Uvoľňovanie zhrdzavených alebo utiahnutých skrutiek a matíc
- Odstránenie starých a aj hrubých vrstiev olejových farieb, lakov, syntetických omietok
- Dezinfekcia horúcim vzduchom 550 °C - môžete rýchlo odstrániť baktérie zvierat, napr. zo stajní. Takisto sa môže znížiť výskyt červov (Varovanie: Nebezpečenstvo požiaru! Neprehrievajte drevené povrchy!).

VÝBER VHODNEJ TRYSKY



VAROVANIE! Pozor pri výmene trysiek! Nedotýkajte sa horúcej trysky. Nechajte teplovzdušnú pištoľ vychladnúť a pri výmene používajte ochranné rukavice. O horúcu trysku sa môžete popáliť.

- Horúca tryska, ak spadne, môže spôsobiť požiar. Tryska musí byť na teplovzdušnej pištoli pevne a bezpečne namontovaná. Kontakt s horúcim povrchom môže viesť k vážnym popáleninám.
- Horúca tryska môže spôsobiť požiar. Teplovzdušnú pištoľ umiestňujte len na nehorľavé povrchy.
- Nesprávna alebo chybná tryska môže viesť k akumulácii tepla a poškodeniu teplovzdušnej pištoly. Používajte len originálne trysky dodané s teplovzdušnou pištoľou.
- Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny a miestne platné predpisy.
- Teplovzdušnú pištoľ držte len jednou rukou a druhú ruku nikdy nedávajte nad vetracie otvory.

Odstránenie farby/odstránenie lepidla (pozri obrázok A)

Na teplovzdušnú pištoľ nasadte plochú trysku (7). Lak krátko zmäkčíte horúcim vzduchom a odstráňte ho ostrou čistou špachtľou. Dlhodobé pôsobenie tepla na jednom mieste lak spáli a sťažuje jeho odstránenie.

Mnohé lepidlá (napr. samolepky) sú teplom zmäkčené a po zahriatí sa dajú ľahko odstrániť.



VAROVANIE! Nenechajte teplovzdušnú pištoľ príliš dlho pôsobiť na jedno miesto, aby nedošlo k zapáleniu povrchu.



VAROVANIE! Zabráňte vznieteniu a včas odstráňte nahromadenú farbu zo škrabky, napr. nožom. Existuje riziko požiaru.

Odstránenie farby z okien (pozri obr. B)

Vždy používajte trysku s ochranou skla (8), inak hrozí rozbitie skla. Pomocou špachtle (6) odstráňte lak z profilovaných plôch a vyčistite ich mäkkou drôtenou kefou.



VAROVANIE! Neodstraňujte farbu z kovového rámu okna, pretože teplo sa môže preniesť na sklo a spôsobiť jeho prasknutie. Pri odstraňovaní farby z okenných rámov vždy použite trysku s ochranným krytom skla.

Zmršťovanie (pozri obrázok C)

Nasadte kužeľovú dýzu (9). Zvoľte vhodný priemer zmršťovacej trubice podľa káblového konektora. Zmršťovaciu trubičku rovnomerne zahrejte.

Odmrazenie vodovodného potrubia (pozri obr. F)

Pred zahrievaním skontrolujte, či ide skutočne o vodovodné potrubie. Vodovodné potrubia sú často navonok nerozoznateľné od plynových potrubí. Plynové potrubia sa v žiadnom prípade nesmú zahrievať.

Nasadte reflektorovú dýzu (18). Zmrznuté plochy ohrievajte vždy od okraja smerom do stredu. Plastové potrubie a tiež spoje medzi jednotlivými časťami potrubia zohrievajte obzvlášť opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Mäkké spájkovanie (pozri obrázok E)

Na bodové spájkovanie nasadíte zúženú trysku (9), na spájkovanie rúrok reflektorovú trysku (18). Ak používate spájkku bez tavidla, na spájkovací hrot naneste spájkovacie mazivo alebo spájkovaciu pastu. V závislosti od materiálu zahrievajte spájkovanú oblasť približne 50 až 120 sekúnd. Pridajte spájkku. Spájkka sa musí roztaviť pri teplote obrobku. Po vychladnutí spájkovanej oblasti v prípade potreby odstráňte prebytočné tavidlo.

Ochladenie

Dýza a príslušenstvo sú počas používania veľmi horúce. Pred ďalšou manipuláciou alebo uskladnením ich nechajte úplne vychladnúť.

- Na skrátenie času chladenia nastavte spínač stupňov do polohy 1 a nechajte prístroj bežať po dobu niekoľkých minút.
- Potom náradie vypnite, vytiahnite vidlicu prírodného kábla zo zásuvky a nechajte vychladnúť po dobu aspoň 30 minút.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



VAROVANIE! Pred začatím prác na prístroji, vytiahnite vidlicu prírodného kábla zo zásuvky!

Údržba

Vaše elektrické náradie bolo navrhnuté, aby pracovalo po dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí na riadnej starostlivosti o náradie a jeho pravidelnom čistení.

Čistenie

- Udržujte vetracie otvory stroja čisté a priechodné, aby nedošlo k prehriatiu motora.
- Pravidelne čistite kryt prístroja mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- V prípade, že nečistoty nie je možné odstrániť použite mäkkú handričku namočenú v mydlovej vode.

Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, lieh, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové dielce.

Uskladnenie

- Zariadenie skladujte na suchom, bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Pre jeho skladovanie odporúčame použiť pôvodný obal.
- Pred uskladnením počkajte, než prístroj úplne vychladne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplovzdušná pištoľ MTF HP 2000EB	
Menovité napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkion	2000 W
Teplota vzduchu	I: 50 C° II: 450 C° III: 600 C°
Prietok vzduchu	I: 500 l/min II: 250 l/min III: 500 l/min
Hmotnosť stroja bez príslušenstva	0,83 kg
Trieda ochrany	II

LIKVIDÁCIA



Obal sa skladá z materiálov, ktoré je možné odovzdať na recyklovanie v komunálnych zberných dvoroch alebo v zberných nádobách.



Chráňte životné prostredie! Elektrické zariadenie nezahadzujte do komunálneho odpadu! V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU musí byť opotrebované elektrické zariadenie zhromažďované oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého zariadenia vám podá obecná alebo mestská správa.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je uvedená na doklade o kúpe, nie však kratšia ako 24 mesiacov, a začína plynúť od dátumu prevzatia výrobku, čo je potrebné preukázať originálom dokladu o kúpe. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré sa vyskytli pri prevzatí výrobku, ako aj na preukázané výrobné chyby, ktoré sa vyskytli počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku a jeho častí a na škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie, zanedbaním údržby, nesprávnym používaním, úmyselným poškodením, neodborným zásahom, úpravou alebo opravou s použitím neoriginálnych dielov, vonkajšími vplyvmi (oxidácia, korózia, zaplavenie atď.). Opravy počas záručnej doby môžu vykonávať len autorizované servisy alebo servis výrobcu.

CZ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
SK ES VYHLÁSENIE O ZHODE
EN EC DECLARATION OF CONFORMITY
DE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

My, níže podepsaný | My, dolu podpísaný | We, the undersigned, | Wir, der Unterzeichende im Namen der

Mountfield a. s., Mirošovická 697, CZ-25164 Mnichovice

tímto na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že výrobek | týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok | hereby declare under our sole responsibility that the product | erklären hiermit in unserer eigenen Verantwortung, daß das Produkt

Popis výrobku:	Horkovzdušná pistole MTF
Popis produktu:	Teplovzdušná pištoľ MTF
Description of the product:	Heat gun MTF
Produktbezeichnung:	Heißluftpistole MTF

Typ výrobku: Typ výrobku: Product type: Produkttyp	HP 2000EB
Model: Model: Model: Modell:	PLD2230
Výrobní číslo: Výrobné číslo: Serial number: Seriennummer:	HP0-XXXX-0001 - HP0-XXXX-9999*

* XXXX rok a měsíc výroby | rok a mesiac výroby | year and month of manufacture | Jahr und Monat der Herstellung

na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s bezpečnostními a zdravotními požadavky směrnic / nařízení, v platném znění: | na ktorý sa toto prehlásenie vzťahuje, je v súlade s bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami smerníc / nariadení, v platnom znení: | covered by this declaration complies with the relevant safety and health requirements of the Directives / Regulations, and subsequent amendments or additions: | auf das sich diese Erklärung bezieht, in Übereinstimmung mit den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden Richtlinien / Verordnung sowie ihren Zusätzen ist, in der geltenden Fassung:

2014/35/EC; 2014/30/EC; 2011/65/EU

Odpovídá požadavkům následujících harmonizovaných norem: | Odpovedá požiadavkám nasledujúcich harmonizovaných noriem: | Conforms with the provisions of the following harmonised standards: | Ist konform mit den Bestimmungen der folgenden harmonisierten Normen:

EN 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2012;
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014 + A13:2017+ A1:2019+ A2:2019 +A14:2019+A15:2021
EN 62233:2008 + AC:2008, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Technická dokumentace uložena v: | Technická dokumentácia je uložena v: | Technical documentation available by: | Am Technische Dokumentation hinterlegte:

Technický odbor | Technický odbor | Technical Dept. | Technische Leitung
Mountfield a.s., Všechnomy 56, 251 63 Strančice, Česká republika

Vydáno v / Dne: | Vydané v / Dňa: | Made at / Date: | Aufgesetzt in / Datum:

Mnichovice, 01.03.2023



Mgr. Michal Pobežal
generální ředitel | generálny riaditeľ | General
Director | Generaldirektor
Mountfield a. s.