


MTF

WBE 2000 V


- CZ Multifunkční elektrický hubič plevele**
Původní návod k použití
- SK Multifunkčný elektrický odstraňovač buriny**
Preklad pôvodného návodu na použitie
- EN Multifunctional electric weed killer**
Translation of the original Instructions
- DE Multifunktions elektrischer Unkrautvernichter**
Ursprüngliche Bedienungsanleitung
- PL Wielofunkcyjny usuwacz chwastów**
Oryginalna instrukcja obsługi
- HU Multifunkciós elektromos gyomirtó**
Eredeti használati útmutató
- IT Diserbante elettrico multifunzionale**
Istruzioni per l'uso
- ES Herbicida eléctrico multifuncional**
Instrucciones de uso



Mountfield a.s.
Mirošovická 697
CZ - 25164 Mnichovice
1ZST9078



08/2022 - No: 777B



CZ POPIS

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|
| 1. Spínač (0/I/II) | 5. Zamykací tlačítko | 9. Hák pro uchycení kabelu |
| 2. Horkovzdušná hlavice | 6. Prodlužovací násada | 10. Podpalovací nástavec na dřevo a dřevěné uhlí |
| 3. Stojan | 7. Přídavná rukojeť | |
| 4. Vzduchová ventilace motoru | 8. Plevelová tryska | |

*Obrázek je pouze ilustrativní a slouží pro lepší pochopení návodu k obsluze. Skutečný výrobek se může lišit. Změny vyhrazeny.

SK POPIS

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|---|
| 1. Spínač (0/I/II) | 5. Zamykanie tlačidlo | 9. Hák na uchytenie kábla |
| 2. Teplovzdušná hlavica | 6. Predlžovacia násada | 10. Podpalovací nástavec na drevo a drevené uhlie |
| 3. Stojan | 7. Prídavná rukoväť | |
| 4. Vzduchová ventilácia motora | 8. Burinová dýza | |

*Obrázok je iba ilustratívny a slúži na lepšie pochopenie návodu na obsluhu. Skutočný výrobok sa môže líšiť. Zmeny vyhradené.

EN DESCRIPTION

- | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Switch (0/I/II) | 5. Lock button | 9. Cable hook |
| 2. Hot air nozzle | 6. Extension pole | 10. Charcoal lighter nozzle |
| 3. Kick stand | 7. Handle grip | |
| 4. Air ventilation | 8. Weeding nozzle | |

*The picture is only illustrative and serves for a better understanding of the operating instructions. Actual product may vary. Changes reserved.

DE BESCHREIBUNG

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. Schalter (0/I/II) | 5. Verriegelungsknopf | 9. Kabelhaken |
| 2. Heißluftdüse | 6. Verlängerungsstange | 10. Holz- und Holzkohleanzünder |
| 3. Kippständer | 7. Zusatz-Handgriff | |
| 4. Motor-Lüftungsanlage | 8. Unkrautdüse | |

*Das Bild dient nur zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis der Bedienungsanleitung. Das tatsächliche Erzeugnis kann abweichen. Änderungen vorbehalten.

PL OPIS

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Włącznik (0/I/II) | 5. Przycisk zamykania | 9. Haczyk do umocowania kabla |
| 2. Głowica na gorące powietrze | 6. Uchwyt przedłużający | 10. Przystawka do podpalania drewna i węgla drzewnego |
| 3. Stojak | 7. Pomocnicza rękojeść | |
| 4. Wentylacja silnika | 8. Dysza do wypalania chwastów | |

*Ilustracja jest tylko informacyjna i służy do lepszego zrozumienia instrukcji obsługi. Rzeczywisty wyrób może się różnić. Zastrzega się możliwość zmian.

HU A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. Kapcsoló (0/I/II) | 5. Retesz | 9. Vezeték akasztó kampó |
| 2. Forrólevegős fej | 6. Hosszabbító nyél | 10. Faszén és fagyújtó fúvóka |
| 3. Állvány | 7. Kiegészítő fogantyú | |
| 4. Motor szellőzőnyílások | 8. Gyomirtó fúvóka | |

*Az ábrák csak tájékoztató jellegűek, és elsősorban a használati útmutató megértését szolgálják. A ténylegesen megvásárolt termék részleteiben eltérhet. A változtatások joga fenntartva.

IT DESCRIZIONE

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Interruttore (0/I/II) | 5. Pulsante di blocco | 9. Gancio per il fissaggio del cavo |
| 2. Testa ad aria calda | 6. Estensione | 10. Ugello accendi grill |
| 3. Stand | 7. Maniglia supplementare | |
| 4. Apertura di aspirazione | 8. Ugello per erbacce | |


*L'immagine è solo a scopo illustrativo e serve a comprendere meglio le istruzioni per l'uso. Il prodotto reale può variare. Soggetto a modifiche.

ES DESCRIPCIÓN


- | | | |
|------------------------------------|---------------------|--|
| 1. Interruptor (0/I/II) | 5. Botón de bloqueo | 9. Gancho para fijar el cable |
| 2. Carcasa con elemento calefactor | 6. Extensión | 10. Boquilla para encendido de barbacoas |
| 3. Soporte | 7. Mango adicional | |
| 4. Abertura de entrada de aire | 8. Boquilla cónica | |

*La imagen es meramente ilustrativa y sirve para comprender mejor las instrucciones de uso. El producto real puede variar. Sujeto a cambios.


1



2



3



4

CZ - OBSAH	6 – 13
SK - OBSAH	14 – 21
EN - TABLE OF CONTENTS	22 – 29
DE - INHALTSVERZEICHNIS	30 – 38
PL - TREŚĆ	39 – 46
HU - TARTALOM	47 – 54
IT – INDICE	55 – 62
ES - ÍNDICE	63 - 70

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POZOR. Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení s tímto přístrojem a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.
- Dohlížejte na děti. Tím bude zajištěno, že si děti s přístrojem nehrají.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu přístroje bez dozoru.
- Zacházejte s elektronářadím starostlivě. Elektronářadí produkuje silné horko, které vede ke zvýšenému nebezpečí požáru a výbuchu.
- Buďte zvláště opatrní, pokud pracujete v blízkosti hořlavých materiálů. Horký proud vzduchu popř. horká tryska mohou zapálit prach nebo plyny.
- S elektronářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nesměrujte horký proud vzduchu po delší dobu na jedno a totéž místo. Např. při oprávnění plastů, laků nebo podobných materiálů mohou vznikat lehce zápalné plyny.
- Neopomeňte, že teplo je vedeno ke skrytým hořlavým materiálům a může je zapálit.
- Elektronářadí po použití bezpečně odložte a nechte jej zcela vychladnout dříve, než je zabalíte. Horká tryska může způsobit škody.
- Nenechávejte zapnuté elektronářadí bez dozoru.
- Nepoužívané elektronářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte elektronářadí používat osobami, jež s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, pokud je používáno nezkušenými osobami.
- Elektronářadí nevystavujte vlhku a dešti. Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte za provozu přístroje ruku na větrací otvory ani je jinak neblokujte. Neblokujte ani výstup vzduchu trysky, protože to může způsobit nadměrné zahřívání a poškození přístroje.
- Kabel nepoužívejte k jinému účelu, elektronářadí za něj nenoste, nezavěšujte nebo za něj nevytahujte jeho vidlici ze zásuvky. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých ploch, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých součástí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vždy noste ochranné brýle. Ochranné brýle snižují riziko poranění.
- Přístroj by měl být vždy čistý, suchý, bez mastnoty a oleje.
- Dříve než přistoupíte k nastavení stroje, výměně dílů příslušenství nebo elektronářadí odložte, vytáhněte vidlici ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu elektronářadí.
- Před každým použitím zkontrolujte elektronářadí, kabel a zásuvku. Elektronářadí nepoužívejte, jestliže zjistíte poškození. Elektronářadí sami nerozebírejte a nechte jej opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly. Poškozené elektronářadí, kabely a zásuvky zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vaše pracovní místo dobře větrejte. Při práci vznikající plyny a páry jsou často zdraví škodlivé.
- Noste ochranné rukavice a nedotýkejte se horkých částí. Nebezpečí popálení!
- Horký proud vzduchu nesměrujte na osoby a zvířata.

- Tento přístroj nepoužívejte jako vysoušeč vlasů. Vyfukovaný proud vzduchu je podstatně teplejší než u vysoušeče vlasů. Nebezpečí popálení!
- Pokud je nevyhnutelný provoz elektronářadí ve vlhkém prostředí nebo ve venkovním prostoru, použijte řádně uzemněnou zásuvku chráněnou proudových chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte elektronářadí s poškozeným kabelem. Pokud se kabel během práce poškodí, pak se jej nedotýkejte a vytáhněte síťovou vidlici. Poškozené kabely zvyšují riziko elektrického úrazu.

Bezpečnostní pokyny pro zapalovače tuhých paliv

- Zkontrolovat, zda je zapalovač tuhých paliv ve správné poloze.
- Před vyjmutím z ohně je nutné jej odpojit od sítě.
- Před opětovným zabalením je nutné zapalovač tuhých paliv nechat vychladnout.
- Připojovací kabel nebo jiné hořlavé materiály nesmí přijít do styku s horkými částmi zapalovače tuhých paliv.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ A PIKTOGRAMŮ

Na tomto elektrickém přístroji a v jeho návodu jsou použity následující symboly. Se správnou interpretací těchto symbolů můžete elektrický přístroj obsluhovat bezpečněji a efektivněji.



Pozor! / Výstraha!

Upozorňuje na nebezpečí. Nedodržení těchto upozornění může mít za následek smrt nebo zranění nebo škodu na majetku.



Upozornění: Před použitím tohoto stroje si přečtěte návod k použití.



Nikdy nevystavujte dešti (nebo vlhkosti).



V případě naříznutí nebo poškození napájecího (nebo prodlužovacího) kabelu okamžitě vytáhněte vidlici ze zásuvky.



Pozor horké povrchy nebezpečí popálení.



Třída II: Dvojitá izolace



Potvrzuje shodu elektrického zařízení s požadavky příslušných směrnic Evropské unie.

Poznámka: Popisy a ilustrace uvedené v tomto návodu k použití nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny bez nutnosti okamžité aktualizace tohoto návodu.

2. URČENÉ POUŽITÍ

Tento přístroj slouží výhradně k odstraňování plevelu vyrůstajícího mezi deskami chodníku, na dlážděných plochách, na zídkách, v řádcích a na trávnicích během vegetačního období. Tento přístroj je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti.

Tento přístroj lze používat jen pro určené účely. Při nedodržení ustanovení z obecně platných předpisů a ustanovení z tohoto návodu nelze výrobce činit odpovědným za vzniklé škody.

S použitím dalšího příslušenství je tento přístroj určen k podpalování dřeva a dřevěného uhlí, pro odstraňování nátěrů, pájení trubek, smršťování PVC, svařování a ohýbání plastů, stejně jako obecné sušení a rozmrazování.



VAROVÁNÍ! Přečtěte si pečlivě tento návod a bezpečnostní pokyny před použitím přístroje, pro vaši vlastní bezpečnost. Vaše elektrické nářadí byste měli předávat pouze společně s tímto návodem.

Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je výrobcem určen.

3. VYBALENÍ

- Vybalte přístroj a odstraňte z něj všechny obalové materiály.
- Zkontrolujte úplnost obsahu balení.
- Zkontrolujte přístroj, napájecí kabel s vidlicí a veškeré příslušenství, zda nejsou poškozeny.
- Obal si uschovejte do konce životnosti přístroje. Pak jej odevzdejte k recyklaci do vašeho místního systému nakládání s odpady.



VAROVÁNÍ! Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

OBSAH:

- 1 Hubič plevelu
- 1 Prodlužovací násada
- 1 Plevelová tryska
- 1 Podpalovací nástavec
- 1 Návod k použití

Pokud části chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na svého prodejce.

4. MONTÁŽ A NASTAVENÍ



VAROVÁNÍ! Před sestavením a výměnou příslušenství, před údržbou, čištěním nebo když není nářadí používáno vždy jej odpojte od elektrické sítě!

Přístroj se dodává sestaven s oddělenou prodlužovací násadou.

V případě potřeby pro určité druhy práce se prodlužovací násada (6) k přístroji jednoduchým způsobem připevní. Prodlužovací násadu uchopíte a nasunete do přístroje, dokud není pevně zacvaknuta ve své pozici. Pokud používáte přístroj jako hubič plevelu, musíte ho používat s prodlužovací násadou a při práci ho pevně držet za přídatnou rukojeť (7). Pro uvolnění prodlužovací násady stiskněte zamykací tlačítko (5) a násadu z přístroje vysuňte.

Při nasazování nástavce (trysky) je nutno nástavec na hlavici přístroje nasunout a po nasunutí pootočit mírně doleva, aby došlo k zajištění obou částí. Při uvolňování je nutno postupovat opačně.

5. POUŽITÍ



VAROVÁNÍ! Dodržujte důsledně pokyny uvedené v části 1. **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.**



Riziko popálení nebo požáru

Tento přístroj pracuje s teplotami okolo 600 °C bez viditelného jevu (bez plamene), přesto je zde riziko vznícení. Hlídejte proud vzduchu z nástavce. Tento proud může způsobit vznícení.

5.1 Před použitím přístroje zkontrolujte

- Vždy zkontrolujte, že napájení odpovídá napětí na typovém štítku.
- Napájecí kabel a síťový zásuvka jsou v dobrém stavu, bez poškození a zámočků.
- Před zapojením vidlice do zásuvky zkontrolujte, zda je spínač v poloze „0“.

5.2 Během používání přístroje

- Nedržte přístroj příliš blízko pracovního povrchu a nezakrývejte větrací otvory motoru. Přístroj se může přehřát.
- Nedotýkejte se horké trysky!
- Buďte si vědomi, že se během krátké chvíle mohou uvolnit výpary a plyny z ohřivaného materiálu. To může být škodlivé pro vaše zdraví a zvláště astmatikům to může způsobit obtíže. Pracujte v dobře větraném místě, případně použijte vhodnou masku.
- Udržujte vždy přívodní kabel v bezpečné vzdálenosti od horkého nástavce.
- Udržujte během používání děti a zvířata mimo prostor použití.
- Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od horkých ploch. Nedotýkejte se jich, dokud zcela nevychladnou.
- Přenášejte přístroj vypnutý a držte jej výhradně za rukojeť. Přitom dbejte, aby se horké části přístroje nedostaly do kontaktu s tělem nebo snadno zápalnými materiály.

5.3 Okamžitě vypněte přístroj když:

- Vidlice nebo kabel je narušen nebo poškozen.
- Spínač je poškozen.
- Ucítíte nebo uvidíte kouř z přístroje nebo z ošetřovaného povrchu.

5.4 Používání prodlužovacích kabelů

Používejte pouze schválený prodlužovací kabel vhodný pro napájení přístroje. Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². Při použití kabelového navijáku vždy úplně uvolněte naviják. Poškozené kabely zvyšují riziko elektrického úrazu. Připojení do sítě musí být umístěno v suchém prostředí.

5.5 Zapnutí a vypnutí / Nastavení teploty

- Chcete-li přístroj zapnout, přepněte spínač z polohy 0 do polohy I nebo II. Objevili se po zapnutí kouř, neznamená to závadu.
- Zapněte spínač do polohy I pro nižší teplotu a do polohy II pro vyšší teplotu, a to v závislosti na teplotě, kterou potřebujete (viz níže tabulka použití). Z pistole začne proudit horký vzduch.

Poloha I	50 °C (chlazení)
Poloha II	600 °C
Průtok vzduchu obou nastavení je 500 l/min	

- Chcete-li nářadí vypnout, nastavte spínač do polohy I, a nechte ho běžet po dobu několika minut, aby se ochladil. Pak nastavte spínač do polohy 0.
- Před další manipulací nebo uskladněním nechte nářadí úplně vychladnout.

Teplotu výstupního vzduchu zvolte tak, aby vyhovovala oblasti použití.
V níže uvedené tabulce je uvedeno nastavení pro různé aplikace.

Poloha	Použití
I	<ul style="list-style-type: none"> • Sušení nátěrů, vzorků barev a laků, výplní, lepidel, konstrukčních prvků, štukových forem • Sušení mokrého dřeva před zpracováním • Odstranění nálepek a štítků • Spojování velkých ploch kontaktními lepidly, aktivace lepidel citlivých na tlak, zrychlení procesů lepení, uvolnění spojovacích bodů, jakož i uvolňování nebo lepení hran nebo dýhy. • Voskování a odstraňování voskování • Smršťování PVC fólií a izolačních trubek • Rozmrazování ledových schodů, zamrzlých zámků dveří aut, vodovodních trubek, ledničky, chladicích boxů apod.
II	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňování plevele • Podpalování dřeva a dřevěného uhlí • Uvolnění zrezivělých nebo pevně dotažených šroubů a matic • Dezinfekce horkým vzduchem 600 °C - můžete rychle odstranit živočišné bakterie např. ze stájí. Lze omezovat i napadení červotočem (Pozor: Nebezpečí požáru! Nezahřívejte příliš dřevěný povrch!).

6. FUNKCE PŘÍSTROJE

6.1 Hlavní funkce

6.1.1 Hubič plevelu (obrázek 1)

- Ujistěte se, že je prodlužovací násada pevně připevněna k přístroji a že je přístroj vypnutý.
- Nasadte na přístroj plevelovou trysku a zkontrolujte, zda není ničím blokována.
- Připojte prodlužovací kabel, zajistěte jej do kabelového háku (9) a připojte do sítě.
- Nastavte spínač do polohy **II**.
- Nechte přístroj zahřívat asi 45 sekund.
- Hubič plevelu při práci pevně držte za přidavnou rukojeť (7).
- K odstranění plevele podržte plevelovou trysku asi 5 vteřin nad plevelem. Během těchto 5 vteřin se zničí buněčná struktura plevele. Výsledkem je během pár dní uschlý plevel.
- Plevelovou trysku udržujte ve výšce od 0 do 5 cm nad plevelem, aby účinnek byl správný.
- Efekt není vidět hned. Zabere nějaký čas, než se účinnek projeví. Má spíše dlouhodobý účinek.

6.2 Volitelné funkce

6.2.1 Podpalovač (obrázek 2)

Přístroj s nástavcem na podpalování se vždy používá bez prodlužovací násady. Odstraňte násadu stisknutím zamykacího tlačítka (5) a následně vytažením prodlužovací násady z přístroje.

- Nasadte na přístroj nástavec na podpalování.
- Ujistěte se, že je přístroj správně umístěn. Stojan může být použit k podepření přístroje ve správné pozici. Zkontrolujte před zapnutím, zda není tryska ničím blokována.
- Nastavte teplotu do polohy **II**.
- Položte trysku pod dřevěné uhlí nebo dřevo.
- Nyní foukejte horký vzduch do ohniště ze vzdálenosti okolo 5-10 centimetrů, dokud se uhlí nebo dřevo nerozhoří.



VAROVÁNÍ! Použití nástavce po delší dobu než je nezbytné by mohlo způsobit roztavení nástavce a poškození přístroje. Nepoužívejte jej déle než je nezbytné a předejdete poškození nástavce anebo přístroje.

- Odstraňte nástavec hned jak uhlí nebo dřevo vzplane.
- Přístroj vypněte a nechte vychladnout.

6.2.2 Horkovzdušná pistole (obrázek 3)

Horkovzdušná pistole se vždy používá bez prodlužovací násady. Odstraňte násadu stisknutím zamykacího tlačítka (5) a následně vytažením prodlužovací násady z přístroje. Pak může být přístroj použit jako horkovzdušná pistole pro mnoho variant využití.

6.3 Výměna trysek a nástavců

Při nasazování nástavce (trysky) je nutno nástavec na hlavici přístroje nasunout a po nasunutí pootočit mírně doleva, aby došlo k zajištění obou částí. Při uvolňování je nutno postupovat opačně.

Při výměně trysek dodržujte bezpečnostní pravidla:

- Před manipulací se ujistěte, že je nářadí vypnuto a tryska chladná.
- Horká tryska, pokud z přístroje spadne, můžete způsobit požár. Tryska musí být na přístroji nasazena pevně a bezpečně.
- Dotyk s horkým povrchem může vést k vážnému popálení. Před nasazováním nebo výměnou trysky nechte vychladnout přístroj a trysku nebo použijte vhodné rukavice.
- Horká tryska může způsobit požár. Pokládejte přístroj pouze na nehořlavé povrchy.
- Nesprávná nebo vadná tryska může vést k akumulaci tepla a k poškození přístroje. Používejte pouze originální trysky podle tabulky, které jsou vhodné pro váš přístroj.

6.4 Stacionární použití

Tento přístroj může být také použit ve stacionárním režimu.

- Zajistěte kabel, aby se zabránilo vytažení přístroje mimo pracovní stůl.
- Rozložte stojan a nářadí na něj postavte.
- Opatrně zapněte nářadí.

Ujistěte se, že tryska vždy směřuje směrem od vás a okolostojících osob. Ujistěte se, že nehrozí pád předmětů do trysky.

6.5 Ochlazení

Tryska a příslušenství jsou během používání velmi horké. Před další manipulací nebo uskladněním je nechte úplně vychladnout.

- Ke zkrácení doby chlazení nastavte spínač do polohy I a nechte přístroj běžet po dobu několika minut.
- Pak nářadí vypněte, vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky a nechte vychladnout po dobu alespoň 30 minut.

7. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! Před sestavením a výměnou příslušenství, před údržbou, čištěním nebo když není nářadí používáno vždy jej odpojte od elektrické sítě!

7.1 Údržba

Vaše elektrické nářadí bylo navrženo, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Nepřetržitý uspokojivý provoz závisí na řádné péči o nářadí a jeho pravidelné čištění.

7.2 Mazání

Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další mazání.

7.3 Čištění

- Udržujte větrací otvory přístroje čisté a průchozí, aby nedošlo k přehřátí motoru.

- Pravidelně čistěte kryt přístroje měkkým hadříkem, nejlépe po každém použití.
 - V případě, že nečistoty nelze odstranit použijte měkký hadřík namočenou v mýdlové vodě.
- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, líh, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.**

7.4 Výměna přívodního kabelu

Pokud je kabel poškozen, přístroje se nesmí používat a kabel musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.

Je velmi nebezpečné zasunout vidlici přívodního kabelu s porušenou izolací do sítě.

7.5 Skladování:

- Před uskladněním se ujistěte, že je přístroj zcela vychladlý.
- Skladujte v suchých větraných místnostech.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

model	PLD2430
Napětí/frekvence	230 – 240 V ~ / 50 Hz
Příkon	2000 W
Třída ochrany	II
Průtok vzduchu	500 l/min
Teplota (poloha I)	50 °C
Teplota (poloha II)	600 °C
Hmotnost	1 kg
Délka bez násady / s násadou	43 cm / 90 cm

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je uvedena na prodejním dokladu, nejméně však 24 měsíců, a začíná dnem převzetí výrobku, což je třeba prokázat originálním prodejním dokladem. Záruka se nevztahuje na díly podléhající rychlému opotřebení, baterie a na škody vzniklé v důsledku používání nesprávného příslušenství a oprav za použití neoriginálních dílů a v důsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného přetížení motoru. V rámci záruky se provádí pouze výměna vadných dílů, a ne kompletních přístrojů. Opravy v záruce smějí provádět pouze autorizované opravny nebo podnikový servis. V případě cizího zásahu záruka zaniká.

10. LIKVIDACE



Obal se skládá z materiálů, které lze odevzdat k recyklaci v komunálních sběrných dvorech nebo sběrných nádobách.



Chraňte životní prostředí! Elektrické zařízení neodhazujte do domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí č. 2012/19/EU musí být opotřebované elektrické zařízení shromažďováno odděleně a odevzdáno k ekologické recyklaci. Informace o možnostech likvidace vysloužilého zařízení vám podá obecní nebo městská správa.

11. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ-251 64 Mnichovice, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovědnosti, že výrobek

Multifunkční elektrický hubič plevele MTF WBE 2000 V

na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnic 2014/35/EU (Směrnice o nízkém napětí), 2014/30/EU (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě), 2011/65/EU (Směrnice o RoHS), včetně změn.

Při řádné aplikaci bezpečnostních a zdravotních požadavků, uvedených ve jmenovaných směrnicích EU, byly využity následující normy a / nebo technické specifikace:

EN 60335-1:2012/A2:2019; EN 60335-2-45:2002/A2:2012; EN 62233:2008

EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Mnichovice, 02. 08. 2022



Mgr. Michal Pobežal
generální ředitel Mountfield a. s.

Uložení technické dokumentace: Mountfield a.s. Technický odbor, Všechromy 56, 251 63 Strančice.



1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



POZOR. Prečítajte si všetky varovné upozornenia a pokyny. Zanedbanie dodržiavania varovných upozornení a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny do budúcnosti uschovajte.

- Táto teplovzdušná pištoľ nie je určená na to, aby ju používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami.
Túto teplovzdušnú pištoľ môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom zaobchádzaní s teplovzdušnou pištoľou a chápu nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nesprávneho zaobchádzania a poranenia.
- Dozerajte na deti. Takýmto bude zabezpečené, že sa deti teplovzdušnou pištoľou nehrajú.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu teplovzdušnej pištole bez dozoru.
- Zaobchádzajte s elektronáradím starostlivo. Elektronáradie produkuje vysokú teplotu, ktorá vedie k zvýšenému nebezpečenstvu požiaru a výbuchu.
- Buďte obzvlášť opatrní vtedy, ak pracujete v blízkosti horľavých materiálov. Horúci prúd vzduchu príp. horúca dýza zapáliť prach alebo plyny.
- S elektronáradím nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nesmerujte prúd horúceho vzduchu dlhší čas na to isté miesto. Napr. pri opracovaní plastov, lakov alebo podobných materiálov môžu vznikať ľahko zápalné plyny.
- Nezabudnite, že teplo je vedené k skrytým horľavým materiálom a môže ich zapáliť.
- Elektronáradia po použití bezpečne odložte a nechajte ho úplne vychladnúť predtým, než ho zabalíte. Horúca dýza môže spôsobiť škody.
- Nenechávajte elektronáradie zapnuté bez dozoru.
- Nepoužívané elektronáradie uschovávajú mimo dosah detí. Nedovoľte používať elektronáradie osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené, alebo nečítali tieto pokyny. Elektronáradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
- Elektronáradie nevystavujte vlhku a dažďu. Vniknutie vody do elektronáradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nekladte počas prevádzky prístroja ruku na vetracie otvory ani ich inak neblokujte. Neblokujte ani výstup vzduchu z dýzy, pretože to môže spôsobiť nadmerné zahrievanie a poškodenie prístroja.
- Kábel nepoužívajte na iný účel, elektronáradie za neho nenoste, nevešajte alebo za neho nevyťahujte jeho vidlicu zo zásuvky. Kábel udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich plôch, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých súčastí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vždy noste ochranné okuliare. Ochranné okuliare znižujú riziko poranenia.
- Skôr ako pristúpite k nastaveniu stroja, výmene dielcov príslušenstva alebo elektronáradie odložte, vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabráni neúmyselnému štartu elektronáradia.
- Pred každým použitím skontrolujte elektronáradie, kábel aj zásuvku. Elektronáradie nepoužívajte ak zistíte poškodenie. Elektronáradie sami nerozoberajte a nechajte ho opraviť len kvalifikovaným odborným personálom a len originálnymi náhradnými dielcami. Poškodené elektronáradie, káble a zásuvky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vaše pracovisko dôkladne vetrajte. Pri práci vznikajúce plyny a pary sú často zdraviu škodlivé.
- Noste pracovné rukavice a nedotýkajte sa horúcej dýzy. Nebezpečenstvo popálenia!

- Horúci prúd vzduchu nesmerujte na osoby a zvieratá.
- Elektronáradie nepoužívajte ako sušič na vlasy. Vyfukovaný prúd vzduchu je výrazne horúcejší ako pri sušení na vlasy.
- Ak je nevyhnutná prevádzka elektronáradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Nasadenie prúdového chrániča znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte elektronáradie s poškodeným káblom. Ak sa kábel počas práce poškodí, potom sa ho nedotýkajte a vytiahnite sieťovú vidlicu. Poškodené káble zvyšujú riziko elektrického úrazu.

VYSVETLENIE POUŽITÝCH SYMBOLOV A PIKTOGRAMOV

Na tomto elektrickom prístroji a v jeho návode sú použité nasledujúce symboly. So správnou interpretáciou symbolov môžete elektrický prístroj obsluhovať bezpečnejšie a efektívnejšie.



Pozor! / Výstraha!


Upozorňuje na nebezpečenstvo. Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok smrť alebo zranenie alebo škodu na majetku.



UPOZORNENIE: Pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.



Nikdy nevystavujte dažďu (alebo vlhkosti).



V prípade prerezania alebo poškodenia napájacieho (alebo predlžovacieho) kábla okamžite vytiahnite vidlicu zo zásuvky.



Pozor horúce povrchy spôsobujú nebezpečenstvo popálenia.



Trieda II: Dvojitá izolácia



Potvrďuje zhodu elektrického zariadenia s požiadavkami príslušných smerníc Európskej únie.

Pozn.: Ilustrácie a špecifikácie uvedené v tomto návode nie sú prísne záväzné. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

2. URČENÉ POUŽITIE

Tento prístroj slúži len na odstraňovanie buriny vyrastajúcej medzi dlaždicami chodníkov, na dláždených plochách, za múroch, v riadkoch a na trávnikoch počas vegetačného obdobia. Tento prístroj je určený len na súkromné použitie v domácnosti.

Tento prístroj je možné používať len na určené účely. Pri nedodržaní ustanovení zo všeobecne platných predpisov a ustanovení z tohto návodu nie je možné výrobcu považovať za zodpovedného za vzniknuté škody. S použitím ďalšieho príslušenstva je tento prístroj určený na podpaľovanie dreva a dreveného uhlia, na odstraňovanie náterov, spájanie a zmršťovanie PVC materiálov, zváranie a ohýbanie plastov, rovnako ako aj všeobecné sušenie a rozmrazovanie.



VAROVANIE! Prečítajte si starostlivo tento návod a bezpečnostné pokyny pred použitím prístroja, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie by ste mali odovzdávať iba spoločne s týmto návodom. Nepoužívajte prístroj na iné účely, ako na ktoré ho výrobca určil.

3. VYBALENIE

- Vybaľte prístroj a odstráňte z neho všetky obalové materiály.
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia.
- Skontrolujte prístroj, napájací kábel s vidlicou a všetko príslušenstvo, či nie sú poškodené.
- Obal si uschovajte do konca životnosti náradia. Potom ho odovzdajte na recykláciu do vášho miestneho systému odpadového hospodárstva.



VAROVANIE! Obalové materiály nie sú hračky! Deti si nesmú hrať s plastovými vrecami! Nebezpečenstvo udusenía!

OBSAH:

- 1 Odstraňovač buriny
- 1 Predlžovacia násada
- 1 Burinová dýza
- 1 Podpaľovací nástavec
- 1 Návod na použitie

Ak časti chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.

4. MONTÁŽ A NASTAVENIE



VAROVANIE! Pred zostavením a výmenou príslušenstva, pred údržbou, čistením alebo ak nie je náradie práve používané, vždy ho odpojte od elektrickej siete!

Prístroj sa dodáva zložený s oddelenou predlžovacou násadou.

V prípade potreby pre určité druhy práce sa predlžovacia násada (6) k prístroju jednoduchým spôsobom pripevní. Predlžovaciu násadu uchopte a nasuňte do prístroja, pokiaľ nie je pevne zacvaknutá vo svojej pozícii. Ak používate prístroj ako odstraňovač buriny, musíte ho používať s predlžovacou násadou a pri práci ho pevne držať za prídavnú rukoväť (7). Na uvoľnenie predlžovacej násady stisnite zamykacie tlačidlo (5) a násadu z prístroja vysuňte.

Pri nasadzovaní nástavca (dýza) je nutné nástavec na hlavicu prístroja nasunúť a po nasunutí pootočiť mierne doľava, aby došlo k zaisteniu oboch častí. Pri uvoľňovaní je potrebné postupovať opačne.

5. POUŽITIE



VAROVANIE! Dodržujte dôsledne pokyny uvedené v časti 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.



Riziko popálenia alebo požiaru

Tento prístroj pracuje s teplotami okolo 600°C bez viditeľného javu (bez plameňa), napriek tomu je tu riziko vznietenia. Pozorujte prúd vzduchu z nástavca. Tento prúd môže spôsobiť vznietenie.

5.1 Pred použitím prístroja skontrolujte

- Vždy skontrolujte, že napájanie zodpovedá napätiu na typovom štítku.
- Napájací kábel a sieťová zásuvka sú v dobrom stave, bez poškodenia.
- Pred zapojením vidlice do zásuvky skontrolujte, či je spínač v polohe „0“.

5.2 Počas používania prístroja

- Nedržte prístroj príliš blízko pracovného povrchu a nezakrývajte vetracie otvory motora. Prístroj sa môže prehriať.
- Nedotýkajte sa horúcej dýzy!
- Budte si vedomí, že sa počas krátkej chvíle môžu uvoľniť výpary a plyny z ohrievaného materiálu. To môže byť škodlivé pre vaše zdravie a zvlášť astmatikom to môže spôsobiť potiaže. Pracujte v dobre vetranom mieste, prípadne použite vhodnú masku.
- Udržujte vždy prívodný kábel v bezpečnej vzdialenosti od horúceho nástavca.
- Udržujte počas používania deti a zvieratá mimo priestor.
- Udržujte všetky časti tela v bezpečnej vzdialenosti od horúcich plôch. Nedotýkajte sa ich, pokiaľ celkom nevychladnú.
- Prenášajte prístroj vypnutý a držte ho výhradne za rukoväť. Pritom dbajte, aby sa horúce časti prístroja nedostali do kontaktu s telom alebo ľahko zápalnými materiálmi.

5.3 Okamžite vypnite prístroj keď:

- Vidlica alebo kábel je narušený alebo poškodený.
- Spínač je poškodený.
- Ucítite alebo uvidíte dym z prístroja alebo z ošetrovaného povrchu.

5.4 Používanie predlžovacích káblov

Používajte len schválený predlžovací kábel vhodný pre napájanie prístroja. Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². Pri použití káblového navijaka vždy úplne uvoľnite navijak. Poškodené káble zvyšujú riziko elektrického úrazu. Pripojenie do siete musí byť umiestnené v suchom prostredí.

5.5 Zapnutie a vypnutie / Nastavenie teploty

- Ak chcete prístroj zapnúť, prepnite spínač z polohy 0 do polohy I alebo II. Ak sa objaví po zapnutí dym, neznamená to závalu.
- Zapnite spínač do polohy I pre nižšiu teplotu a do polohy II pre vyššiu teplotu a to v závislosti na teplote, ktorú potrebujete (viď nižšie tabuľka použitia). Z pištole začne prúdiť horúci vzduch.

Poloha I	50 °C (chladenie)
Poloha II	600 °C
Prietok vzduchu oboch nastavení je 500 l/min	

- Ak chcete náradie vypnúť, nastavte spínač do polohy I, a nechajte ho bežať po dobu niekoľkých minút, aby sa ochladil. Potom nastavte spínač do polohy 0.
- Pred ďalšou manipuláciou alebo uskladnením nechajte náradie celkom vychladnúť.

Teplotu výstupného vzduchu zvolte tak, aby vyhovovala oblasti použitia.

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené nastavenie pre rôzne aplikácie.

Poloha	Použitie
I	<ul style="list-style-type: none"> • Sušenie náterov, vzoriek farieb a lakov, výplní, lepidiel, konštrukčných prvkov, štukových foriem • Sušenie mokrého dreva pred spracovaním • Odstránenie nálepiek a štítkov • Spájanie veľkých plôch kontaktnými lepidlami, aktivácia lepidiel citlivých na tlak, zrýchlenie procesov lepenia, uvoľnenie spojovacích bodov, ako aj uvoľňovanie alebo lepenie hrán alebo dýhy. • Voskovanie a odstraňovanie voskovania • Zmršťovanie PVC fólií a izolačných rúrok • Rozmrazovanie ľadových schodov, zamrznutých zámkov dverí áut, vodovodných rúrok, chladničky, chladiacich boxov apod.
II	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňovanie buriny • Podpaľovanie dreva a dreveného uhlia • Uvoľnenie zhrdzavených alebo pevne dotiahnutých skrutiek a matíc • Dezinfekcia horúcim vzduchom 600 °C - môžete rýchlo odstrániť živočíšne baktérie napr. zo stajní. Je možné obmedziť aj napádanie červotočom (Pozor: Nebezpečenstvo požiaru! Nezohrievajte príliš drevený povrch!).

6. FUNKCIE PRÍSTROJA

6.1 Hlavné funkcie

6.1.1 Odstraňovač buriny (obrázok 1)

- Uistite sa, že je predlžovacia násada pevne pripevnená k prístroju a že je prístroj vypnutý.
- Nasadte na prístroj burinový dýzu a skontrolujte, či nie je ničím blokovaná.
- Pripojte predlžovací kábel, zaistite ho do káblového háku (9) a pripojte do siete.
- Nastavte spínač do polohy **II**.
- Nechajte prístroj zohrievať asi 45 sekúnd.
- Odstraňovač buriny pri práci pevne držte za prídavnú rukoväť (7).
- Na odstránenie buriny podržte burinový dýzu asi 5 sekúnd nad burinou. Počas týchto 5 sekúnd sa zničí bunková štruktúra buriny. Výsledkom je počas niekoľkých dní uschnutá burina.
- Burinový dýzu udržiajte vo výške od 0 do 5 cm nad burinou, aby účinok bol správny.
- Efekt nie je vidieť hneď. Zaberie nejaký čas, kým sa účinok prejaví. Má to skôr dlhodobý účinok.

7.2 Voliteľné funkcie

7.2.1 Podpaľovač (obrázok 2)

Prístroj s nástavcom na podpaľovanie sa vždy používa bez predlžovacej násady. Odstráňte násadu stisnutím zamykacieho tlačidla (5) a následným vytiahnutím predlžovacej násady z prístroja.

- Nasadte na prístroj nástavec na podpaľovanie.
- Uistite sa, že je prístroj správne umiestnený. Stojan môže byť použitý na podoprenie prístroja v správnej pozícii. Skontrolujte pred zapnutím, či nie je dýza ničím blokovaná.
- Nastavte teplotu do polohy **II**.
- Položte dýzu pod drevené uhlie alebo pod drevo.
- Teraz fúkajte horúci vzduch do ohniska zo vzdialenosti okolo 5-10 centimetrov, pokiaľ sa uhlie alebo drevo nerozhorí.



VAROVANIE! Ak by ste použili nástavec po dlhšiu dobu ako je nevyhnutné, to by mohlo spôsobiť roztavenie nástavca a poškodenie prístroja. Nepoužívajte ho dlhšie ako je nevyhnutné a predídete poškodeniu nástavca alebo prístroja.

- Odstráňte nástavec hneď a to keď ako uhlie alebo drevo vzplanie.
- Prístroj vypnite a nechajte vychladnúť.

6.2.2 Teplovzdušná pištoľ (obrázok 3)

Teplovzdušná pištoľ sa vždy používa bez predlžovacej násady. Odstráňte násadu stisnutím zamykacieho tlačidla (5) a následnom vytiahnutí predlžovacej násady z prístroja. Potom môže byť prístroj použitý ako teplovzdušná pištoľ pre mnoho variantov použitia.

6.3 Výmena dýz a nástavcov

Pri nasadzovaní nástavca (dýza) je nutné nástavec na hlavici prístroja nasunúť a po nasunutí pootočiť mierne doľava, aby došlo k zaisteniu obidvoch častí. Pri uvoľňovaní je potrebné postupovať opačne.

Pri výmene dýz dodržiavajte bezpečnostné pravidlá:

- Pred manipuláciou sa uistite, že je náradie a dýza chladná.
- Horúca dýza, pokiaľ z prístroja spadne, môže spôsobiť požiar. Dýza musí byť na prístroji pevne a bezpečne nasadená.
- Dotyk s horúcim povrchom môže viesť k vážnemu popáleniu. Pred nasadzovaním alebo výmenou dýzy nechajte vychladnúť prístroj a dýzu alebo použite vhodné rukavice.
- Horúca dýza môže spôsobiť požiar. Pokladajte prístroj len na nehorľavé povrchy.
- Nesprávna alebo chybná dýza môže viesť k akumulácii tepla a k poškodeniu prístroja. Používajte len originálne dýzy podľa tabuľky, ktoré sú vhodné pre váš prístroj.

6.4 Stacionárne použitie

Tento prístroj môže byť aj použitý v stacionárnom režime.

- Zaistite kábel, aby sa zabránilo vytiahnutiu prístroja mimo pracovný stôl.
- Rozložte stojan a náradie na neho postavte.
- Opatrne zapnite náradie.

Uistite sa, že dýza vždy smeruje smerom od vás a okolostojacich osôb. Uistite sa, že nehrozí pád predmetov do dýzy.

6.5 Ochladenie

Dýza a príslušenstvo sú počas používania veľmi horúce. Pred ďalšou manipuláciou alebo uskladnením ich nechajte celkom vychladnúť.

- Na skrátenie doby chladenie nastavte spínač do polohy I a nechajte prístroj bežať počas niekoľkých minút.
- Potom náradie vypnite, vytiahnite vidlicu prírodného kábla zo zásuvky a nechajte vychladnúť ho aspoň 30 minút.

7. ČISTENIE A ÚDRŽBA



VAROVANIE! Pred nastavením a výmenou príslušenstva, preč údržbou, čistením alebo keď nie je náradie používané, vždy ho odpojte od elektrickej siete!

7.1 Údržba

Vaše elektrické náradie bolo navrhnuté, aby pracovalo po dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí na riadnej starostlivosti o náradie a jeho pravidelnom čistení.

7.2 Mazanie

Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.

7.3 Čistenie

- Udržujte vetracie otvory stroja čisté a priechodné, aby nedošlo k prehriatiu motora.
- Pravidelne čistite kryt prístroja mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- V prípade, že nečistoty nie je možné odstrániť použite mäkkú handričku namočenú v mydlovej vode.

Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, lieh, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

7.4 Výmena prívodného kábla

Ak je kábel poškodený, prístroj sa nesmie používať a kábel musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom. Je veľmi nebezpečné zasunúť vidlicu prívodného kábla s porušenou izoláciou do siete.

7.5 Skladovanie:

- Pred uskladnením sa uistite, že je prístroj celkom vychladnutý.
- Skladujte v suchých vetraných miestnostiach.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

model	PLD2430
Napätie/frekvencia	230-240 V ~ / 50 Hz
Príkion	2000 W
Trieda ochrany	II
Prietok vzduchu	500 l/min
Teplota (poloha I)	50 °C
Teplota (poloha II)	600 °C
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka bez násady / s násadou	43 cm / 90 cm

9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je uvedená na predajnom doklade, najmenej však 24 mesiacov, a začína dňom prevzatia výrobku, ktoré je potrebné preukázať originálom predajného dokladu. Záruka sa nevzťahuje na dielce podliehajúce rýchlemu opotrebeniu, batérie a na škody vzniknuté v dôsledku používania nesprávneho príslušenstva a opráv za použitia neoriginálnych dielov a v dôsledku použitia násilia, úderu alebo rozbitia a svojvoľného preťaženia motora. V rámci záruky sa robí iba výmena vadných dielcov, a nie kompletných prístrojov. Opravy v záruke smú vykonávať iba autorizované opravovne, alebo podnikový servis. V prípade cudzieho zásahu záruka zaniká.

10. LIKVIDÁCIA



Obal sa skladá z materiálov, ktoré je možné odovzdať na recyklovanie v komunálnych zberných dvoroch alebo v zberných nádobách.



Chráňte životné prostredie! Elektrické zariadenie nezahadzujte do komunálneho odpadu!

V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU musí byť opotrebované elektrické zariadenie zhromažďované oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého zariadenia vám podá obecná alebo mestská správa.

12. EU VYHLÁSENIE O ZHODE

My, Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ-251 64 Mnichovice, týmto prehlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že výrobok

Multifunkčný elektrický odstraňovač buriny MTF WBE 2000 V

na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice ES

2014/35/EU (Smernica o nízkom napätí),

2014/30/EU (Smernica o elektromagnetickej kompatibilite),

2011/65/EU (Smernica o RoHS), vrátane zmien.

Pri riadnej aplikácii bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, uvedených v menovaných smerniciach EU, boli využité nasledujúce normy a / alebo technické špecifikácie:

EN 60335-1:2012/A2:2019; EN 60335-2-45:2002/A2:2012; EN 62233:2008

EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Mnichovice, 02. 08. 2022



Mgr. Michal Pobežal
generální ředitel Mountfield a. s.

Archivácia technických podkladov: Mountfield a.s. Technický odbor, Všechnomy 56, CZ-251 63 Strančice

